

VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

Disastro del Mottarone, ascoltati i dipendenti, previsti nuovi sopralluoghi

Andrea Camurani · Thursday, June 3rd, 2021

Fune spezzata e freni non inseriti per via dei forchettoni: e se ci fosse una correlazione su questi due eventi che hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento gravissimo del bimbo Eitan, unico sopravvissuto?

È questo l'interrogativo principale su cui gli inquirenti stanno lavorando dal momento che l'impiego massiccio di quegli strumenti per tenere aperte le ganasce dei freni durante la corsa della **funivia del Mottarone** potrebbe avere scaricato una tensione eccessiva sulla fune e, quindi, la rottura all'altezza dell'attacco del carrello. Gli accertamenti tecnici sono piuttosto laboriosi e richiederanno, fra l'altro, un accesso all'interno della cabina ancora sul posto e che potrà essere rimossa solo con una serie di accorgimenti.

Oggi è prevista una seconda ispezione e i legali degli indagati rivendicano il diritto della ricognizione sul posto «perché finora abbiamo potuto esaminare solo delle fotografie. È un'iniziativa che riguarda gli **aspetti tecnici**: la cabina, la fune, il sistema frenante. Sono molti i dati da sottoporre a valutazione», ha spiegato Marcello Perillo, legale di **Gabriele Tadini**, caposervizio dell'impianto, l'unico indagato agli arresti domiciliari.

E sempre il legale di Tadini ha specificato che «prima di quest'anno sulle cabine della funivia del Mottarone i forchettoni sono stati adoperati per il giro a vuoto o per la manutenzione, ma mai con gente a bordo» riferendosi alle **immagini diffuse dall'emittente tedesca Zdf**: «Se in cabina si vedono delle persone – ha aggiunto il legale – secondo Tadini si tratta di addetti alla funivia o manutentori».

Nel frattempo la Procura di Verbania sta indagando su altri due incidenti avvenuti nel 2017 e nel 2019 nell'impianto **Alpyland, una pista su rotaia**, la cui gestione è riconducibile a **Luigi Nerini**, uno degli indagati per il caso della funivia: quell'incidente provocò il ferimento di due persone: il reato ipotizzato è di lesioni colpose.

This entry was posted on Thursday, June 3rd, 2021 at 2:03 pm and is filed under [Lombardia](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.

