

# VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

## Proseguono i lavori per la rimozione della cabina precipitata al Mottarone

Marco Tresca · Wednesday, November 3rd, 2021

Continua il lavoro delle squadre dei **vigili del fuoco** impegnate nella fase **preparatoria alla rimozione della cabina della funivia del Mottarone** precipitata lo scorso maggio.

Nella giornata di oggi, **mercoledì 3 novembre**, sono proseguite le operazioni di stabilizzazione della porta rulliera e della sospensione della cabina; mentre sono state create con tubi in acciaio altre strutture utili ad evitare che le parti già sezionate possano muoversi durante le fasi di trasporto.

This entry was posted on Wednesday, November 3rd, 2021 at 5:47 pm and is filed under [Lago Maggiore, Piemonte](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.