

# VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

## Materiale sui binari a Laveno Mombello, le immagini del treno bloccato in galleria

Tommaso Guidotti · Wednesday, June 7th, 2023

**Un treno merci in transito è “sviato” all’interno della galleria del “Sasso Galletto” , a Laveno Mombello**, sulla linea Luino-Gallarate, a causa di materiale caduto sulla sede ferroviaria, a causa degli smottamenti legati ai violenti temporali della notte tra martedì e mercoledì.

**Il convoglio ferroviario – dell’impresa Sbb Cargo – era composto da 18 vagoni tra cui una cisterna più la locomotiva**: tecnicamente si tratta di uno svio, vale a dire che i vagoni sono usciti dai binari ma non si sono ribaltati (un elemento non secondario, perché il recupero è più agevole).

**Sul posto, nella notte, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Varese**, con il nucleo N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), una squadra dal distaccamento di Luino e un funzionario tecnico.

This entry was posted on Wednesday, June 7th, 2023 at 12:02 pm and is filed under [Lombardia](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.