

VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

La segnalazione: la fontana di San Vittore, cavi in terra e quadri elettrici aperti

Redazione Varese News · Saturday, April 14th, 2018

La segnalazione: la fontana di San Vittore, cavi in terra e quadri elettrici aperti

VERBANIA – La segnalazione ci giunge da un lettore, le immagini sono state riprese nel pomeriggio di venerdì 13 aprile. In piazza San Vittore, sul retro della fontana "chiusa", quella che ormai molti intesi chiamano il "muro del pianto", i quadri elettrici sono stati lasciati aperti e incustoditi, in balia di chiunque. Anche i cavi che sembrano alimentare l'illuminazione notturna, sono lasciati in terra. "Poco distante i bambini giocavano a pallone", scrive il lettore, evidenziando come quella situazione possa diventare un potenziale pericolo.

This entry was posted on Saturday, April 14th, 2018 at 12:35 pm and is filed under [Primo piano](#), [Verbano](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.